

FFM 100



Medidor de humidade por contacto Medição rápida não destrutiva da superfície até 40 mm de profundidade de medição.

- Comércio e tarefas: materiais de construção, pisos de concreto, paredes, tectos
- Medição rápida de humidade em materiais de construção sem destruição da superfície:
Indicação de valores mínimos / máximos
Tipo de sensor: esferóide de metal



Especificações

Profundidade de medição
Medição
Resolução
Função HOLD
Ecrã iluminado
Desligamento automático
Alimentação
Dimensões
Peso

20 – 40 mm
0 – 100 dígitos
1 dígito
Fixa os valores
Sim
Sim
Pilhas alcalinas
80 x 45 x 45 mm
0,18 kg

Fornecido com: Conjunto de pilhas e manual.

REFERÊNCIA: 10.02.014